

NO

Le vasche fuori terra sono munite di chiusini di ispezione del tipo pedonabile, suddivisi in pezzi uguali facilmente sollevabili

Le vasche interrate sono munite di chiusini di ispezione del tipo scorrevole e suddivisi in pezzi uguali facilmente sollevabili

Ale vasche n.16 non arrivano scarichi pluviali



Tutte le superfici interne alle vasche ed ai pozzetti sono intasate e stagnate con argilla di sodio idone alla protezione dall'acqua salmastra

Tutte le quote altimetriche sono riferite allo spigolo capannone deposito rottami

ITALCAVE S.p.A.

CAPANNONE

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE CON CONTENUTI DI OLI E TENSIOATTIVI E DI ACQUE NERE AUTORIZZATO AI SENSI DELLA L.R. 30/86 E DEL D.P.R. 915/82 CON DELIBERE G.P. n° 2792 del 23/12/1994 e n° 800 del 6/6/1991 RINNOVO G.P. N° 446 DEL 1/4/97.



PRATICHE IN CORSO

D.I.A: Pratica 3245 (prot.1855 - 27 maggio 2009)

SCIA: Pratica 5853 (prot.89431 - 07 giugno 2011)

SCIA: Pratica 6075 (prot.179838 - 30 nov. 2011)

SCIA: prot. 145178 - 18 ott. 2012

Tutte le attività previste nelle pratiche citate sono state cantierizzate ed in corso di ultimazione.

Il sistema di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia è efficiente e funzionante. Lo scarico delle acque di dilavamento verso il sistema di drenaggio è inibito in attesa di autorizzazione allo scarico

LAVORAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE

- Sostituzione delle serrande a rullo di accesso al capannone con portoni scorrevoli
- Protezione delle vasche con ringhiere
- Recinzione delle aree dei depuratori
- Rifacimento servizi igienici e spogliatoi al piano terra



Ecologica

RIMESSAGGIO-MANUTENZIONE-RIPARAZIONE AUTOBUS E VEICOLI INDUSTRIALI OPIFICIO IND. VIA PER STATTE - TARANTO

COMUNE DI TARANTO

DATA DIC. 2012

SCALA 1: 125/1000

TAV. 1

COMMITTENTE: ECOLOGICA S.p.A.

PROGETTISTA: ING. LATERZA FRANCESCO

Via Panama 95 - Roma/Contrada Loricata - Taranto

ELABORATO: STATO DI FATTO DICEMBRE 2012

PLANIMETRIA - STRALCI - RETI ESIST.